


INSTRUKCJA

dla pracownika produkcji



Zasady ESD	3
Logowanie MES	4
Dokumentacja	5
Instrukcja stanowiskowa	6
Przygotowanie komponentów	7
Realizacja zlecenia	8
Praca w normie czasowej	10
Praca bez buforów	11
Zakończenie pracy na stanowisku	12



ZASADY ESD

1

SZATNIA




2




3

PRODUKCJA




LOGOWANIE MES

1




2


PRODUKCJA




DOKUMENTACJA



INSTRUKCJA STANOWISKOWA




PRZECZYTAJ




1




2

[illegible]

REALIZACJA ZLECENIA



REALIZACJA ZLECENIA




INSTRUKCJA
PRODUKCYJNA

- 1 KROK
- 2 KROK
- 3 KROK




- 1 KROK
- 3 KROK
- 2 KROK


1




2



3




PRACA W NORMIE CZASOWEJ




INSTRUKCJA
PRODUKCYJNA



1h = 6x







PRACA BEZ BUFORÓW



INSTRUKCJA
PRODUKCYJNA


- 1 KROK
- 2 KROK
- 3 KROK



KARTA
STANDARYZACJI





PRACA BEZ BUFORÓW




INSTRUKCJA
PRODUKCYJNA

- 1 KROK
- 2 KROK
- 3 KROK



KARTA
STANDARYZACJI



ZAKOŃCZENIE PRACY NA STANOWISKU

